

## Evidencia štandardov kvality za oblasť elektrina - dodávka

### Údaje o regulovanom subjekte:

Obchodné meno:	Kremnická banská spoločnosť, s.r.o.
Sídlo (miesto podnikania):	J. Horvátha 889/8, 967 01 Kremnica
IČO :	31596819
Obdobie:	od 1.1.2020 do 31.12.2020
Priezvisko a meno:	Szabo Miroslav
Telefón/email:	045/6743458, hmhe@kb-s.sk
Dátum vyhotovenia záznamu :	12.2.2021
Číslo transakcie:	THOR-BZ6E36-111613

Počet odberných miest koncových odberateľov elektriny registrovaných regulovaným subjektom k 31. decembru daného roka		Objem dodanej elektriny koncovým odberateľom elektriny danej kategórie od 1. januára do 31. decembra daného roka v MWh
Počet OM "domácnosť":	26	71,036
Počet OM "malý podnik":	7	94,742
Počet OM "ostatní KO":	4	406,561
Celkový počet OM spolu:	37	Spolu: 572,339

### Úroveň dodržiavania štandardov kvality dodávky elektriny

A	B	C	D	E	F
Označenie ŠK podľa vyhl. 236/2016 Z. z.	Popis	Počet	Kritérium	Miera závažnosti ŠK	XDO <sub>i</sub>
§ 4 ods. 1, písm. a)	DO <sub>1</sub> C	0	1,000	10	10,000
	DO <sub>1</sub> D	0			
§ 4 ods. 1, písm. b)	DO <sub>2</sub> C	0	1,000	12,00	12,000
	DO <sub>2</sub> D	0			
§ 4 ods. 1, písm. c)	DO <sub>3</sub> C	0	1,000	15,00	15,000
	DO <sub>3</sub> D	0			
§ 4 ods. 1, písm. d)	DO <sub>4</sub> C	0	1,000	18,00	18,000
	DO <sub>4</sub> D	0			
§ 4 ods. 1, písm. e)	DO <sub>5</sub> C	0	1,000	10,00	10,000
	DO <sub>5</sub> D	0			
§ 4 ods. 1, písm. f)	DO <sub>6</sub> C	0	1,000	15,00	15,000
	DO <sub>6</sub> D	0			
§ 4 ods. 1, písm. g)	DO <sub>7</sub> C	0	1,000	10,00	10,000
	DO <sub>7</sub> D	0			
§ 4 ods. 1, písm. h)	DO <sub>8</sub> C	0	1,000	10,00	10,000
	DO <sub>8</sub> D	0			
<b>XDO - celková úroveň dodržiavania ŠK</b>					<b>100,000</b>
Požadovaná hodnota XDO podľa vyhlášky 236/2016 Z. z.					<b>95,900</b>

### Porovnanie úrovne dodržiavania štandardov kvality XDO

Požadovaná XDO - T-1 95,9	Vypočítaná	100,000
Požadovaná XDO - T-2 95,9	Vypočítaná	100,000

**Evidencia uhradených kompenzačných platieb (KP)**

Označenie štandardu kvality	Suma KP v eurách, na ktoré vznikol nárok v roku t-1		Suma uhradených KP v eurách, na ktoré vznikol nárok v roku t-1		Suma uhradených KP v eurách, na ktoré vznikol nárok v roku t-2		Celková suma uhradených KP v eurách v roku t-1		Počet uhradených KP v roku t-1	
	Dom.	Mimo dom.	Dom.	Mimo dom.	Dom.	Mimo dom.	Dom.	Mimo dom.	Dom.	Mimo dom.
§ 4 ods. 1 písm. a)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
§ 4 ods. 1 písm. b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
§ 4 ods. 1 písm. c)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
§ 4 ods. 1 písm. d)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
§ 4 ods. 1 písm. e)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
§ 4 ods. 1 písm. f)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
§ 4 ods. 1 písm. g)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
§ 4 ods. 1 písm. h)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
Spolu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
Dom. + Mimo Dom.	0,00		0,00		0,00		0,00		0	

**Evidencia odmietnutých KP**

Identifikačné údaje oprávnenej osoby	Číslo OM, na ktoré sa vyplatenie KP vzťahuje	Označenie ŠK, ktorý nebol dodržaný	Výška odmietnutej KP	Dátum doručenia oznámenia o odmietnutí KP, alebo vrátenia KP	Dôvod odmietnutia vyplatenia KP
-----	0	0	0,00	0	0

**Počet udalostí, kedy nebol štandard kvality dodržaný z dôvodu vzniku udal. podľa §5 písm f) až i)**

I. r.	Vznik udalosti v roku t-1 podľa § 5	Počet prípadov nedodržania štandardu kvality v roku t-1 z dôvodu vzniku udalostí podľa § 5 písm. f) až i)
1.	písm. f), zásah vyššej moci	0
2.	písm. g), dohodnutý termín mimo lehoty podľa príslušného štandardu kvality	0
3.	písm. h), uvedenie nesprávnych identifikačných údajov v príslušnej zmluve	0
4.	písm. i), neposkytnutie súčinnosti dotknutým odberateľom elektriny alebo treťou stranou	0