

Evidencia štandardov kvality za oblasť elektrina - dodávka

Údaje o regulovanom subjekte:

Obchodné meno:	Kremnická banská spoločnosť, s.r.o.
Sídlo (miesto podnikania):	J. Horvátha 889/8, 967 01 Kremnica
IČO :	31596819
Obdobie:	od 1.1.2024 do 31.12.2024
Priezvisko a meno:	Szabo Miroslav
Telefón/email:	045/6743458, hmhe@kb-s.sk
Dátum vyhotovenia záznamu :	19.2.2025
Číslo transakcie:	PTSR-DE2C2P-9335

Počet odberných miest koncových odberateľov elektriny registrovaných regulovaným subjektom k 31. decembru daného roka		Objem dodanej elektriny koncovým odberateľom elektriny danej kategórie od 1. januára do 31. decembra daného roka v MWh
Počet OM "domácnosť":	26	56,701
Počet OM "malý podnik":	7	70,955
Počet OM "ostatní KO":	4	312,825
Celkový počet OM spolu:	37	Spolu: 440,481

Úroveň dodržiavania štandardov kvality dodávky elektriny

A	B	C	D	E	F
Označenie ŠK podľa vyhl. 236/2016 Z. z.	Popis	Počet	Kritérium	Miera závažnosti ŠK	XDO _i
§ 4 ods. 1, písm. a)	DO ₁ C	0	1,000	10	10,000
	DO ₁ D	0			
§ 4 ods. 1, písm. b)	DO ₂ C	0	1,000	12	12,000
	DO ₂ D	0			
§ 4 ods. 1, písm. c)	DO ₃ C	0	1,000	15	15,000
	DO ₃ D	0			
§ 4 ods. 1, písm. d)	DO ₄ C	1	1,000	18	18,000
	DO ₄ D	1			
§ 4 ods. 1, písm. e)	DO ₅ C	0	1,000	10	10,000
	DO ₅ D	0			
§ 4 ods. 1, písm. f)	DO ₆ C	0	1,000	15	15,000
	DO ₆ D	0			
§ 4 ods. 1, písm. g)	DO ₇ C	0	1,000	10	10,000
	DO ₇ D	0			
§ 4 ods. 1, písm. h)	DO ₈ C	1	1,000	10	10,000
	DO ₈ D	1			
XDO - celková úroveň dodržiavania ŠK					100,000
Požadovaná hodnota XDO podľa vyhlášky 236/2016 Z. z.					95,900

Porovnanie úrovne dodržiavania štandardov kvality XDO

Požadovaná XDO - T-1 95,9	Vypočítaná	100,000
Požadovaná XDO - T-2 95,9	Vypočítaná	100,000

Evidencia uhradených kompenzačných platieb (KP)

Označenie štandardu kvality	Suma KP v eurách, na ktoré vznikol nárok v roku t-1		Suma uhradených KP v eurách, na ktoré vznikol nárok v roku t-1		Suma uhradených KP v eurách, na ktoré vznikol nárok v roku t-2		Celková suma uhradených KP v eurách v roku t-1		Počet uhradených KP v roku t-1	
	Dom.	Mimo dom.	Dom.	Mimo dom.	Dom.	Mimo dom.	Dom.	Mimo dom.	Dom.	Mimo dom.
§ 4 ods. 1 písm. a)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
§ 4 ods. 1 písm. b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
§ 4 ods. 1 písm. c)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
§ 4 ods. 1 písm. d)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
§ 4 ods. 1 písm. e)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
§ 4 ods. 1 písm. f)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
§ 4 ods. 1 písm. g)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
§ 4 ods. 1 písm. h)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
Spolu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
Dom. + MD Mimo Dom.	0,00		0,00		0,00		0,00		0	

Evidencia odmietnutých KP

Identifikačné údaje oprávnenej osoby	Číslo OM, na ktoré sa vyplatenie KP vzťahuje	Označenie ŠK, ktorý nebol dodržaný	Výška odmietnutej KP	Dátum doručenia oznámenia o odmietnutí KP, alebo vrátenia KP	Dôvod odmietnutia vyplatenia KP
-----	0	0	0,00	0	0

Počet udalostí, kedy nebol štandard kvality dodržaný z dôvodu vzniku udalostí podľa §5 písm f) až i)

I. r.	Vznik udalosti v roku t-1 podľa § 5	Počet prípadov nedodržania štandardu kvality v roku t-1 z dôvodu vzniku udalostí podľa § 5 písm. f) až i)
1.	písm. f), zásah vyššej moci	0
2.	písm. g), dohodnutý termín mimo lehoty podľa príslušného štandardu kvality	0
3.	písm. h), uvedenie nesprávnych identifikačných údajov v príslušnej zmluve	0
4.	písm. i), neposkytnutie súčinnosti dotknutým odberateľom elektriny alebo treťou stranou	0